


AGRENCO



Automatisk köttbolls- och hamburgermaskin

LM1 LM2 LM2R

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Försäkran om överensstämmelse med gällande CE direktiv | 3 |
| Användarsäkerhet | 4 |
| Modell LM-1 handhavande | 4 |
| Mekaniska och elektriska problem | 4 |
| Varningssignaler | 5 |
| Tekniska egenskaper | 5 |
| Temperatur och luftfuktighet | 5 |
| Säkerhetsdetaljer | 6 |
| Kontrollpanel | 6 |
| Rengöring | 8 |
| Elektronisk start procedur | 8 |
| Stopp procedur | 9 |
| Användning av fotpedal | 10 |
| Checklista vid startproblem | 11 |
| Operatöransvar | 11 |
| Rengöring | 12 |
| Behållaren | 12 |
| Verktågscylinder | 13 |
| Rengöring av verktågscylinder | 14 |
| Byte av verktågscylinder | 15 |
| Skrapa | 15 |
| Rengöring av skrapa | 16 |
| Bältskrapa | 16 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Matarband | 17 |
| Matarbandsrengöring | 17 |
| Justering av matarband | 18 |
| Centrering av matarband | 18 |
| Rengöring av maskin | 19 |
| Pappersenhet | 19 |
| Papperscentrering | 19 |
| Påfyllning av papper | 21 |
| Aktivera / Avaktivera pappersenheten | 22 |
| Teknisk information LM-1 | 23 |
| Teknisk information LM-2 | 24 |
| Teknisk information LM-2R | 25 |
| Kopplingsschema | 26 |
| Sprängskiss LM-1 | 40 |
| Sprängskiss LM-2 | 41 |
| Sprängskiss LM-2R | 42 |
| Automatisk rengöring av kabeln | 43 |
| Version med växelriktare | 44 |
| Version med spruta | 45 |

Försäkran om överensstämmelse med gällande CE direktiv

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Modell | LM-1 – LM-2 – LM-2R |
| Strömförsörjning | 400V 3-50Hz |
| Tillverkad år | <input type="text"/> |
| Avfallshantering RAEE | 2003/108/CE |
| Direktiv RoHS | 2002/95/CE |
| Maskiner | 2006/42/CE |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 2004/108/CE |
| Material i kontakt med livsmedel | 1935/2004/CE |
| Livsmedelshygien säkerhet | 852/2004/CE |




Användarsäkerhet

Innan arbetet med maskinen börjar måste operatören vara medveten om hur maskinen samt dess kontroller fungerar. Koppla aldrig ur någon av säkerhetsdetaljerna. Avlägsna inte eller byt ut någon av säkerhetsdetaljerna på maskinen. Drag ur strömkabeln innan någon form av rengöring, service eller underhåll av maskinen sker.

Arbetspositionen är framför start och stoppknappen. När maskinen är igång var försiktig med föremål som kan fastna i de rörliga delarna som halsband, länkar, kläder, hår etc. Operatören skall ha anpassad klädsel.

Modell LM-1 handhavande

När färsprodukten formats av verktygscylindern skall den samlas upp av spaden som följde med maskinen. Det är förbjudet att samla upp den för hand.



Mekaniska och elektriska problem

Förvissa er om att strömkällan har den spänning som maskinen kräver.


Spänningen som krävs står på maskinens baksida. Alla modifikationer av maskinen måste godkännas av tillverkaren. Använd neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten för att rengöra maskinen.

Varning: Spänningen i maskinen är 400v eller 230v.

Använd alltid originaldelar för att garantera att maskinen fungerar som den skall. Strömkabeln måste undersökas regelbundet så att den inte är sönder.

Varningsetiketter

Förutom etikett nr. 1 och nr.2 finns det varningsetiketter som bör läsas innan maskinen används.



Tekniska egenskaper

Det är inte rekommenderat att använda verktygscylindern till annat än tillverkarens rekommendationer. Använd endast avsedda tillbehör. Maskinen skall bara användas av en operatör i taget.


Temperatur och luftfuktighet

Maskinen fungerar som bäst mellan en temperatur på +5c° till +45c° och med en luftfuktighet mellan 30% och 90%.

Säkerhetsdetaljer

Figuren illustrerar maskinens skydds- och säkerhetsdetaljer.

1. Skyddskåpa
2. Magnetisk skyddscensor för automatisk avstängning när locket är öppet
3. Magnetisk skyddscensor som känner av om verktygscylindern är korrekt monterad
4. Plexiglas skydd
5. Magnetisk skyddscensor som känner av om plexiglas skyddet är stängt
6. Matarbands cylinder skydd
7. Magnetisk skyddscensor kopplad till polyuretan blocket



Kontroll panel

Kontrollpanelen har olika utseende beroende på maskin. Följande är en beskrivning av de olika typer av kontrollpaneler som maskinerna har.

LM-1 – LM-2 (fig. A)

A – Start knapp

B – Stopp knapp

LM-2 R (fig. B)

A – Start knapp

B – Stopp knapp

G – on/off knapp för kylsystemet

F – Termostat display


LM-2 R med variabel hastighet (fig. C)

A – Start knapp


B – Stopp knapp

C – Variabel hastighets kontroll


F – Termostat display



A



B



C

Rengöring

Maskinen måste rengöras innan användning. Rengör de yttre och de inre ytorna som kommer att vara i kontakt med färsen. Använd en svamp med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel.

Elektronisk start procedur

För att starta maskinen korrekt använd följande procedur.

- Kontrollera att start knappen fungerar så att följande magnetsensorer inte löst ut.
 - Kåpa
 - Verktygscylinder
 - Fönster
 - Polyuretan block
- Kontrollera om den bakre kontakten CP är kopplad till pedal kontakten CN eller till den andra kontakten CN1 (annars kommer inte maskinen att starta.) (Fig. D).
- Kontrollera om de elektriska kopplingarna är rätt utförda.

Utför sen en specifik procedur för varje maskin


Modell LM-1 - LM-2

- Tryck på start knappen A (fig. E).

Modell LM-2 R

- Tryck på den grönt lysande knappen G (fig. E).
Displayen kommer att blinka ett par sekunder för att sedan indikera temperaturen. Maskinen kommer att uppnå rätt temperatur efter 10-15 minuter.

- Tryck på start knappen A (fig. E)



Modell LM-2 R med variabel hastighet

- Vrid switchen E till "I". Displayen kommer att blinka ett par sekunder för att sedan indikera temperaturen. Maskinen kommer att uppnå rätt temperatur efter 10-15 minuter.
- Tryck på start knappen A (fig. E).
- Ställ in den variabla hastigheten efter önskad produktionstakt.

Om man vill ändra den för inställda temperaturen på maskinen så skall man trycka på SET knappen och sedan på UP-PIL knappen för att öka temperaturen och NED-PIL knappen för att minska den.


Stopp procedur

För att stoppa maskinen vid produktionsslut, underhåll, verktygs byte eller dylikt tryck på knappen B.

När maskinen stoppas med hjälp av knappen B kommer cylindern att rotera ett par varv innan maskinen stannar. Innan något görs med maskinen måste alla rörliga delar ha stannat.

För maskin med kyla, LM-2 R stoppas kylningen genom att trycka på knappen G (fig. E).


Stopp knappen fungerar även som nödstopp.



Användning av fotpedal

För att kunna använda fotpedalen (fig. F) måste man koppla ur CN1 och koppla in fot pedals kontakten CN i den bakre kontakten på maskinen CP. När detta är gjort behöver man endast trycka på pedalen för att maskinen skall gå igång. När pedalen släpps upp kommer maskinen att stanna. Man kan även stanna maskinen genom att trycka på stopp knappen på kontroll panelen.

Antingen pedalkontakten CN eller CN1 kontakten måste vara inkopplad för att maskinen skall starta.



Checklista vid startproblem

Om maskinen inte startar kontrollera följande:

- Att nätkabeln är inkopplad
- Att ON knappen är intryckt
- Att antingen CN1 eller CN är inkopplad på CP kontakten
- Att locket är positionerat rätt
- Att verktygscylindern är korrekt påsatt
- Att polyuretan blocket är korrekt påsatt
- Att plexiglaskåpan är stängd


Operatör ansvar

Operatören måste utföra följande moment:

- Kontrollera att färs finns i behållaren, fyll på efter behov
- Kontrollera att maskinen är korrekt ihopsatt
- Kontrollera att papper är påfyllt i pappersenheten (valfritt tillbehör)
- Byta verktygscylinder, justera och rengöra maskinen

Innan maskinen startas så förbered färsen. Fyll på färs i behållaren A (fig. G).

Kontrollera att locket B är rätt positionerat, att spaken C är i låst läge, tryck på knappen D.



G

Rengöring

Endast kvalificerad personal får rengöra och underhålla maskinen.

Innan rengöring eller underhåll av maskinen sker skall strömförsörjningen

Var ifrån kopplad.


Behållaren

Färsen som skall formas placeras i behållaren, därför bör den diskas efter varje tillfälle då maskinen använts eller en gång varje dag om den används längre perioder.

Lyft av locket B (fig. H) genom att öppna det och dra det uppåt.





Behållaren G (fig. h) hålls fast med en bajonettkoppling AB (fig. H). För att den skall lossna så vrid behållaren medsols och dra uppåt. Använd ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel vid rengöring.

För att rengöra bladen PM (fig. I) skruvar du av skyddshatten Z (fig. I). Rengör sedan med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel.



Verktgscylinder

På verktgscylindern B (fig. L) finns en försänkning V (fig. L) där färsen pressas in av bladen. Genom att byta eller justera verktgscylindern B (fig. L) kan man få önskad form, vikt och tjocklek på produkten. För att ändra på vikten eller tjockleken så måste man lossa på vredet P (fig. L), avlägsna sidan C (fig. L), lossa på skruven P1 (fig. L), använd den andra skruven P2 (fig. L) för att rotera skivan C1 (fig. L) tills du uppnår önskad tjocklek. Man minskar tjockleken på produkten genom att vrida skivan medsols och ökar genom att vrida motsols. För att det skall vara enkelt att hitta önskad tjocklek så finns det 5 hack som motsvarar olika tjocklekar. Fäster man skruven P1 (fig. L) mellan två av dessa hack får man en mellan storlek. När dessa moment är genomförda montera ihop maskinen igen.



L

Rengöring av verktygscylinder


För att rengöra maskinen ordentligt måste verktygscylindern avlägsnas B (fig. L). Lossa på vredet P (fig. L), avlägsna sidan på cylindern C (fig. L), lyft ur verktygscylindern.

Tvätta i ljummet vatten och med ett neutralt rengöringsmedel.

Observera att innan kan avlägsna verktygscylindern måste man lossa på skrapan R (fig. L). För noggrann rengöring montera av polyuretan blocket A (fig. L1) genom att dra det utåt.


För att montera tillbaka så skjut in polyuretan blocket A (fig. L1) och positionera sedan verktygscylindern B (fig. M) på axeln. Om polyuretan blocket och verktygscylindern inte är rätt positionerade fungerar inte den magnetiska sensorn och maskinen kommer inte att starta.

För att kunna positionera verktygscylindern korrekt måste spärren M (fig. M) lyftas uppåt. Tryck in verktygscylindern samtidigt som spärren förs uppåt för att få den på plats. Återmontera sidan C (fig. M) genom att placera den mot tappen SP (fig. L) och skruva fast vredet P (fig. M).



Byte av verktygscylinder

För att ändra storlek på produkten måste man byta verktygscylinder.
(se rengöring av verktygscylinder).




Skrapa

Syftet med skrapan är att separera produkten ifrån verktygscylindern B. och att inga produktrester skall finnas kvar på verktygscylindern.

Skrapan hålls på plats av en torsions fjäder M. Det finns två typer av skrapa trådskrapa och bältskrapa.

Rengöring av skrapa




Under produktion kommer färsrester att fastna på tråden F som kan påverka skrapan R. Man rengör tråden genom att stänga av maskinen lossa på vredet p och föra armen L fram och tillbaka. När produktionen är slut så vrid spaken P1 uppåt så lossar skrapan ifrån sitt fäste.



Bältskrapa

Under produktion kommer rester att fastna på N som påverkar skrapan R. För att åtgärda detta så stanna maskinen och rengör skrapan N (fig. P). När produktionen är över skall skrapan rengöras noggrant. Lossa på vredet P1 (fig. p), lyft ut och rengör i ljummet vatten med ett neutralt medel. När det är rengjort placera skrapan i sin hållare och vrid på vredet P1 (fig. P) motsols $\frac{1}{4}$ varv för att spänna fjädern och lås.

Avståndet EX (fig. P), mellan skrapan N (fig. P) och verktygscylindern B (fig. P) får vara maximalt 1.5mm. Om avståndet är mindre riskerar skrapan att fastna och då kan maskinen skadas allvarligt.



Matarband

(MOD. LM-2 – LM-2R)

Matarbandets uppgift är att föra ut produkten ut ur maskinen.

Matarbandsrengöring




När produktionen är över skall matarbandet rengöras. Matarbandet N (fig. Q) skall rengöras. Lyft rullen U (fig. Q) så lossnar bandet som då kan föras ut (fig. Q). Matarbandet är gjort av materiel som överensstämmer med gällande regler. För att rengöra bandet så använd ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. När bandet är rengjort så lyft rullen U (fig. Q) för att kunna föra tillbaks bandet på rullarna.

Justering av matarband

Om matarbandet känns slapt så går det att spänna det. Justeringskruvar finns på båda sidor av rullen U (fig. Q). Justeringskruvarna är T1 och T2 (fig. Q). Lossa på skruven D (fig. Q) och vrid på skruven VT (fig. Q) för att lossa på matarbandet eller spänna.

Centrering av matarband

Om matarbandet verkar mata snett så beror det på att skruvarna vid T1 och T2 inte är jämnt justerade. Justera genom att utföra samma procedur som föregående stycke.



Q

Rengöring av maskin

Efter produktionsslut så måste maskinen rengöras. För att maskinen skall bibehålla sin kapacitet så måste den rengöras på ett korrekt sätt.

Vi rekommenderar följande:

- Rengör behållaren, lock samt bladen
- Rengör verktygscylindern
- Rengör polyuretan blocket
- Rengör skrapan
- Rengör plexiglasets samt andra delar av maskinen som kommit i kontakt med produkten

Innan rengöring av maskinen sker kontrollera att maskinen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.

Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring

Använd aldrig alkoholbaserade rengöringsmedel på maskinen


Använd endast ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel

Pappersenhet


Pappersenheten är ett tillbehör som placerar ett papper på biffen när den matas ut ur maskinen. Rörelsen styrs av sidan C (fig. R). Pappersenheten förs fram och tillbaka mot verktygscylindern B (fig. R). Enheten förs mot verktygscylindern i samma moment som biffen så att ett papper fastnar på biffen och dras då av ifrån hållaren.

Pappers centrerings

Man kan centrera papperet genom att justera spakens L (fig. R) position genom att lossa på vredet P (fig. R). Ändrar man på inställningen för produkten kan man tvingas att justera pappersenheten också.



C B P





ANTICIPA
RITARDA
R L P



Påfyllning av papper

Lossa på vredet P (fig. S) och avlägsna pappersenheten GA (fig. S). För på nytt papper, PL (fig. S). Innan pappret förs på så bläddra igenom det så att inte några av papprena fastnat i varandra. Kontrollera också att det är den grova sidan av pappret som kommer i kontakt med produkten.

För på papprena FL (fig. S) på axeln A (fig. S). Montera sedan ihop enheten genom att föra in axeln A (fig. S) i sitt fäste AS (fig. S) och skruva fast med hjälp av vredet P (fig. S). När den är monterad lossa på tryckanordningen genom att trycka in knappen 2 PL (fig. S).




S



Om maskinen är utrustad med en pappersenhet så följer en kartong med papper med. För att uppnå bästa resultat använd likadant papper med tanke på vikt, storlek och placering av hål.

Aktivera / Avaktivera pappersenheten

Om man vill koppla in pappersenheten skall man lyfta på armen L (fig. T). Fjädern kommer att föra enheten mot sidan C (fig. T) på verktygscylindern och kommer då i kontakt med produkten. För att avaktivera enheten så för armen L (fig. T) åt andra håller så att enheten kopplas ifrån.



Teknisk information LM-1

Serienummer


Tillverkningsår

Tre fas.....40kg

En fas.....41kg

| Tensione nominale <i>Volt Rated</i> Tension nominale <i>Nennspannung</i> Tensión nominal volt | N° fasi <i>No of phases</i> Nbre phases <i>Anz. phasen</i> N° fases | Freq. nom. <i>Rated Freq.</i> Frèq. nom. <i>Nenn-Freq.</i> Frec. nom. HZ | Potenza nominale <i>Rated Output</i> Puissance nominale <i>Nennleistung</i> Potencia nominal kW HP | | Velocità nominale <i>Rated speed</i> Vitesse nominale <i>Nenn-geschwindigkeit</i> Velocidad nominal g/min / rpm / l/min / U/min / rpm |
|--|---|---|---|-----|--|
| 400 | 3 | 50 | 0.3 | 0.3 | 1360 |
| 230 | 1 | 50 | 0.3 | 0.4 | 1370 |

| Corrente <i>Current</i> Courant <i>Strom</i> Corriente | | Capacità condens. <i>Capacitor</i> Capacité cond. Leistung Kondens. Capacidad condens. μF | Tipo servizio <i>Service Type</i> Type service <i>Betriebsart klasse</i> Tipo servizio | Classe isolamento <i>Insulation Class</i> Classe isol. <i>Isolations-faktor</i> Clase aislamiento | Fattore di potenza <i>Power factor</i> Fact. de puissance Leistungs-volt Factor de potencia cos ϕ |
|--|--|---|--|---|---|
| nominale / rated / nominale <i>nominal / nominal</i> A | spunto / peak / démarrage <i>Anlauf / de aceleración</i> A | | | | |
| 1.68 | 7.1 | | S330% | F | 0.9 |
| 3.1 | 12.5 | 35 | S330% | F | 0.96 |



Teknisk information LM-2

Serienummer


Tillverkningsår

Tre fas.....40kg

En fas.....41kg

| Tensione nominale <i>Volt Rated</i> Tension nominale <i>Nennspannung</i> Tensión nominal volt | N° fasi <i>No of phases</i> Nbre phases <i>Anz. phasen</i> N° fases | Freq. nom. <i>Rated Freq.</i> Frèq. nom. <i>Nenn-Freq.</i> Frec. nom. HZ | Potenza nominale <i>Rated Output</i> Puissance nominale <i>Nennleistung</i> Potencia nominal | | Velocità nominale <i>Rated speed</i> Vitesse nominale <i>Nenn-geschwindigkeit</i> Velocidad nominal g/min / rpm / l/min / U/min / rpm |
|--|---|---|--|-----|--|
| | | | kW | HP | |
| 400 | 3 | 50 | 0,7 | 1 | 1390 |
| 230 | 1 | 50 | 0,6 | 0,8 | 1392 |

| Corrente <i>Current</i> Courant <i>Strom</i> Corriente | | Capacità condens. <i>Capacitor</i> Capacité cond. Leistung Kondens. Capacidad condens. μF | Tipo servizio <i>Service Type</i> Type service <i>Betriebsart klasse</i> Tipo servizio | Classe isolamento <i>Insulation Class</i> Classe isol. <i>Isolations-faktor</i> Clase aislamiento | Fattore di potenza <i>Power factor</i> Fact. de puissance Leistungs-volt Factor de potencia $\cos \phi$ |
|--|--|---|--|---|--|
| nominale / rated / nominale <i>nominal / nominal</i> A | spunto / peak / démarrage <i>Anlauf / de aceleración</i> A | | | | |
| 3,95 | 8,5 | - | S330% | F | 0,71 |
| 4,4 | 9,5 | 35 | S320% | F | 0,95 |



Teknisk information LM-2 R

Serienummer


Tillverkningsår

Tre fas.....40kg

En fas.....41kg


| Tensione nominale Volt Rated Tension nominale Nennspannung Tensión nominal volt | N° fasi No of phases Nbre phases Anz. phasen N° fases | Freq. nom. Rated Freq. Frèq. nom. Nenn-Freq. Frec. nom. HZ | Potenza nominale Rated Output Puissance nominale Nennleistung Potencia nominal | | Velocità nominale Rated speed Vitesse nominale Nenn-geschwindigkeit Velocidad nominal g/min / rpm / t/min. / U/min / rpm |
|--|---|---|--|-----|---|
| | | | kW | HP | |
| 400 | 3 | 50 | 0.7 | 1 | 1450 |
| 230 | 1 | 50 | 0.6 | 0.8 | 1392 |

| Corrente Current Courant Strom Corriente | Capacità condens. Capacitor Capacité cond. Leistung Kondens. Capacidad condens. μF | Tipo servizio Service Type Type service Betriebsart klasse Tipo servizio | Classe isolamento Insulation Class Classe isol. Isolations-faktor Clase aislamiento | Fattore di potenza Power factor Fact. de puissance Leistungs-volt Factor de potencia $\cos\phi$ | spunto / peak / démarrage |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | nominale / rated / nominale nominal / nominal A |
| 2.1 | - | S130% | F | 0.85 | 38.0 |
| 4.4 | 35 | S320% | F | 0.95 | 9.5 |




Kopplingschema

Tre fas kopplingschema för LM-1 och LM-2



| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|---------|--|
| DESCRIZIONE: | | MODIFICHE: | | NOTE: | |
| SCHEMA ELETTRICO TRIFASE 230V | | POS. ARCH. | | FOGLIO: | |
| | | DATA: 02/06/97 | | 1 DI 1 | |
| | | DISEGNO N°: 05/0002 | | A.S.C. | |
| | | DISEGNATORE: | | | |


En fas kopplingsschema för LM-2, Kyla




| | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| DESCRIZIONE: | SCHEMA ELETTRICO MONOFASE 230V | | | |
| MODIFICHE: | DATA: | 02/06/97 | A.S.C.: | |
| POS. ARCH.: | | | | |
| INSEGN. N°: | | | | |
| INSEGNATORE: | | | | |
| NOTE: | | | | |
| FUOGLIO: | | | | 2 DI 2 |

PROPRIETA' INERNA - RIPRODUZIONE VIETATA

En fas kopplingschema för LM-2, Kyla



Tre fas kopplingschema för LM-2, Kyla



DESCRIZIONE:
SCHEDA FIET TRICO TRIFASI-400V


MODIFICHE:
POS. ARCH.:

DATA: 02/06/07

DISSEGNO N. C/00602
DISSEGNO:
A.S.C.


NOTE:
FOGLIO:
3 DI 5

Tre fas kopplingschema för LM-2, Kyla



| | | | |
|---|----------------|----------------|---------|
| DESCRIZIONE: SCHEMA ELETTRICO TRIFASE 400V | MODIFICHE: | INSEGNIO N°: | NOTE: |
| | FUS. ARCH.: | DISSEGNAZIONE: | FOGLIO: |
| | DATA: 02/06/97 | A.S.C.: | 1 DI 1 |

En fas kopplingschema för LM-2, Kyla




| | | | | | |
|-------------|---------|----------------|--------|---------|----------|
| NOTE: | CPM0001 | DISEGNO N°: | A.S.C. | FOGLIO: | 2/15 |
| MODIFICHE: | | DISSEGNAZIONE: | | DATA: | 02/04/97 |
| POS. ARCH.: | | | | | |

DESCRIZIONE:
 SCHEMA ELETTRICO 230V MONOFASE
 INVERTER/DV51-322-1K1 MODELLETTA - REFRIGERAZIONE



Tre fas kopplingschema för LM-2, Kyla




| | |
|------------|----------------|
| NOTE | CONTINUI |
| FOGLIO | A.S.C. |
| DISCHIO N° | DISCHIATORE |
| MODIFICHE: | DATA: 09/05/97 |
| POS. ANGI. | |

DESCRIZIONE:
 SCHEMA FILTRICO 400V TRIFASE
 INVERTER DV51-340-1K5 - REFRIGERATO

PROPRIETA' INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA


En fas kopplingschema för LM-2, Kyla



| | | | |
|--|------------|---------------|---------|
| DESCRIZIONE: | MODIFICHE: | DATA: | FOGLIO: |
| SCHIMA ELETTRICO 230V MONOFASE PER COMANDO INVERTER MOELLER CON FERMATA IN FASE - SPRUZZAZIONE - IREFRIL - PARTE 1 | POS. ARCH: | 02/06/97 | 1 DI 2 |
| | | A.S.C. | |
| | | DESIGNAZIONE: | |
| | | DISSEGNO N°: | |
| | | C7001601 | |
| | | NOTE: | |



En fas kopplingschema för LM-2, Kyla




ELV Elettrovalvola spruzzatore
 SMX2 Sensore magnetico per comando elettrovalvola spruzzatore

| | | | | |
|---------|----------|--------------|----------------|---|
| NOTE: | CHIAMATI | DISSEGNO N°: | MODIFICHE: | DESCRIZIONE: |
| FOGLIO: | A.S.C. | DISSEGATORE: | POS. AVCHL: | SCHEMA ELETTRICO 230V MONOFASE PER COMANDO INVERTER MUELLER CON FERMO IN FASE - SPRUZZATORE - TREFRIG - PARTE 2 |
| 2/11/2 | | | DATA: 02/04/07 | PROPRIETA' INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA |



Tre fas kopplingschema för LM-2 Kyla



DESCRIZIONE:
 SCHEMA ELETTRICO 400V 50Hz ASE
 COR FISSO IN FASE - SPRUZZAZIONE - REFRIGERATO

MODULI CHE:
 POS. ARCHI: DATA 02/05/97


DIREGIONE N°:
 C704901

DISEGNATORE:
 A.S.C.

NOTE:
 FOGLIO: 5/1

PIU' CHIESTA INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA

En fas kopplingschema för LM-2, R




- ELV ELETTOVALVOLA SPRUZZATORE
- SXM2 SENSORE MAGNETICO PER COMANDO ELETTOVALVOLA SPRUZZATORE



| | | | |
|---|----------------|--------------|---------|
| DESCRIZIONE: SCHEMA ELETTRICO 230V 4000/0-ASE PER COMANDO SPRUZZATORE | MODIFICHE: | DISSEGNO N°: | NOTE: |
| PROPRIETA' INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA | POS. ARCHI: | DISSEGATORE: | FOGLIO: |
| | DATA: 02/05/97 | A. S. C. | 59 |

En fas kopplingschema för LM-1

CE



CE 652: C1 - 40 μ F 400V MARCIA - RUN
C2 - 100 μ F 230V ELETTRONIC AVVIAM. - START


| MODIFICHE: | DATA: | DISSEGNO N°: | NOTE: |
|-------------|----------|--------------|----------|
| POS. ANGLE: | 02/06/97 | DISSEGNO: | FUOGLIO: |
| | | A.S.C. | 2 DI 2 |

DESCRIZIONE:
SCHEMA ELETTRICO MONOFASE 120V



PROPRIETÀ INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA

Kopplingschema för självrengörande trådsanslutning




| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--------------|--|---------|--|
| DESCRIZIONE: | | MOTIVICHE: | | DISEGNIO: | | NOTE: | |
| SCHEMA DI PULIZIA AUTOMATICA DEL T.B.O. | | POS. AUCH: | | C7000G3 | | FOGLIO: | |
| | | DATA: 11/10/98 | | DISEGNATORE: | | 775RE | |
| | | | | L. B. | | | |



PROPRIETA' INTERNA - RIPRODUZIONE VIETATA


Sprängskiss LM-1

CE




Sprängskiss LM-2

CE




Sprängskiss LM-2R




CE

Automatisk rengöring av kabeln



Version med växelriktare



Version med spruta

